


埔基醫療財團法人

『2015彼此相愛，讓生命更完美』—建立長期照護教學大樓

執行成果報告書



埔基醫療財團法人

『2015彼此相愛，讓生命更完美』—建立長期照護教學大樓

執行成果報告書

一、目的：

- (1) 希望透過勸募活動之舉辦，結合社會人士及社會資源的幫忙與協助，將募集所需款項用於籌募「長期照護教學大樓」新建工程經費專款專用。
- (2) 有效運用「長期照護教學大樓」各個樓層，結合專業的醫療與照護，建構連續性及整合性之長期照護體系。
- (3) 提供舒適、安全且家庭化之生活環境，使長輩們獲得妥善親切的照顧與關懷，並且安心的在地老化。
- (4) 在社區中實踐「老吾老以及人之老」的理想，運用在地的人力資源，我們不但要培育優質的照顧服務員，也支持、指導辛勞的家庭主要照顧者，讓長輩在家裡、在社區開心的養生、放心的養老並以專業來守護長者，在愛與關懷中協助長輩們過一個有盼望的生活。

二、期間：

核准勸募活動期間：自104年4月16日起至105年04月15日止

募款活動財物使用期間：自104年04月16日至107年12月31日止

三、許可文號：

衛部救字第1041360968號函同意辦理

四、募款活動期間所得及收支：

收入：

104/04/16~105/04/15 (募款活動期間) 收入 \$44,992,877元+利息  
\$10,290元

105/01/01~105/12/31利息收入\$28,444元

106/01/01~106/12/31利息收入\$181元

合計 \$45,031,792元

收入	
104/04/16~105/04/15(募款活動期間)	\$44,992,877元
104/06/22利息收入(含代扣利息稅額7)	\$73元
104/12/21利息收入(含代扣利息稅額1,021)	\$10,217元
105/06/21利息收入(含代扣利息稅額2,238)	\$22,388元
105/12/21利息收入(含代扣利息稅額0)	\$6,056元
106/06/21利息收入(含代扣利息稅額0)	\$181元
合計	45,031,792元



支出：



長照教學大樓工程款	
項目	金額
長照教學大樓-土建工程-第8期工程費	\$5,610,964元
長照教學大樓-機電工程-第7期工程費	\$1,775,000元
長照教學大樓-土建工程-第9期工程費	\$7,700,000元
長照教學大樓-機電工程-第8期工程費	\$2,485,000元
長照教學大樓-土建工程-第10期工程費	\$7,700,000元
長照教學大樓-機電工程-第9期工程費	\$2,485,000元
長照教學大樓-土建工程-第11期工程費	\$7,700,000元
長照教學大樓-機電工程-第10期工程費	\$3,621,000元
長照教學大樓-門窗工程30%	\$4,409,729元
長照教學大樓-門窗工程40%	\$1,242,289元
長照教學大樓-門窗工程-第3期工程費	\$7,588元
長照教學大樓-門窗工程-第5期工程費	\$232,836元
長照教學大樓-門窗工程-第6期工程費	\$62,386元
合計	\$45,031,792元

淨收入\$45,031,792元－支出\$45,031,792元＝餘額 \$0元



淨收入	
募款收入	\$44,992,877元
利息收入	\$38,915元
支出	\$45,031,792元
合計	\$0元



五、執行進度與經費支出成果照片

日期	105.6	位置:5F 底版	說明
			<p>5F 底版鋼筋綁紮施作</p>
日期	105.6	位置: 5F 底版	說明
			<p>5F 底版業主會同技師查驗鋼筋</p>



日期	105.7	位置:6F 底版	說明
			6F 底版組立及 樑筋綁紮
日期	105.7	位置: 6F 底版	說明
			6F 底版業主會 同技師及設計 單位查驗鋼筋



日期	105.7	位置:RF 底版	說明
			RF 底版鋼筋綁紮完成
日期	105.8	位置: RF 底版	說明
			RF 底版業主會同技師查驗

日期	105.10	位置:RF 底版	說明
			RF 教堂第一層 斜屋頂澆置
日期	105.9	位置: B2F	說明
			B2F 機房粉刷



日期	105.10	位置:RF 教堂	說明
			<p>教堂斜屋頂第二層版澆置</p>
日期	105.10	位置: RF 教堂	說明
			<p>RF 教堂鐘塔澆置</p>






日期	105.11	位置: B1F	說明
			窗框組立中
日期	105.11	位置: RF	說明
			RF 教堂斜屋頂 拆模後景象


日期	105.12	位置:3F	說明
			3F 隔間骨架組立完成
日期	105.12	位置: 6F	說明
			6F 教堂外觀



日期	106.1	位置:整棟	說明
			RF~5F 拆架後 景象
日期	106.1	位置: 5F	說明
			5F 西側露臺外 牆打底完成

日期	106.2	位置:整棟	說明
			拆架後景象
日期	106.2	位置: 5F	說明
			業主及設計單位室內隔間查驗

日期	106.3	位置：2F	說明
			2F 隔間封版完成
日期	106.3	位置：整棟	說明
			原全拆架後全景

日期	106.4	位置:6F	說明
			<p>6F 露臺隔熱磚 完成景象</p>

日期	106.4	位置: 1F 西側	說明
			<p>水保設施涵管 施作</p>

日期	106.5	位置: B2F	說明
			B2F 機房
日期	106.5	位置: 1F 西南側	說明
			滯洪池施作完成